

AURORA®

AU 4304



Electronic
KITCHEN SCALE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

www.aurora-tm.eu

www.aurora-ua.com



Components identification

1. Work space
3. Button TARE
2. LCD display
4. Button UNIT

Описание схемы прибора

1. Рабочая поверхность
3. Кнопка TARE
2. Жидкокристаллический дисплей
4. Кнопка UNIT

Опис схеми приладу

1. Робоча поверхня
3. Кнопка TARE
2. Рідкокристалічний дисплей
4. Кнопка UNIT

Opis obwodu instrument

1. Powierzchnia robocza
3. Przycisk TARE
2. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk UNIT

Grandinės aprašymas instrumentas

1. Darbo paviršius
3. Mygtuką TARE
2. LCD ekranas
4. Mygtukas UNIT

Circuit description instruments

1. Darba virsma
3. Poga TARE
2. LCD displejs
4. Poga UNIT

Circuit kirjeldus instrument

1. Tööpind
3. Nuppuide TARE
2. LCD ekraan
4. Nuppuide UNIT

SAFETY PRECAUTIONS

Before using the product, please read this manual carefully. This product is for household use only. Do not use for medical, industrial or commercial purposes. Place the balance on a level, dry and non-slip surface. Do not use the product in the vicinity of the kitchen sink. Do not overload the balance.

Do not install this product near a gas or electric stove, or other heat sources.

Do not expose the product to direct sunlight. Do not use or store the balance in an area with high humidity (more than 80%), do not allow water or other liquids to enter the body of the balance, because this could affect the accuracy of the weighing or cause damage to the product. Be especially careful if the device is used by children or people with disabilities.

WORK

BEFORE FIRST USE

Open the battery compartment on the back of the balance. Remove the protective film. The balance is ready for use.

OPERATION OF THE PRODUCT

Place the scale on a firm, horizontal surface. To turn on the scale, press the work surface. After a few seconds, the display will show "0". Put the product on the scale, the display will show the weight of the product. The balance is set to the gram unit (g). To consistently weigh the ingredients, place the container on the work surface. Use the **TARE** button to set the display to "0". Place the first ingredient in the container, checking the numerical values on the display. Press the **TARE** button, the indicators will be reset. Adding ingredients is possible up to the maximum weight 5 Kg.

CARE AND CLEANING

Wipe the working surface with a damp cloth, then wipe it dry. Clean the base of the balance with a dry soft cloth. Do not use chemical or abrasive agents to clean the scales.

STORAGE

Complete the CLEANING AND MAINTENANCE section. Keep the scale in the package horizontally. Make sure that there are no objects on the scales during storage. Keep the scale in a cool and dry place.

SPECIFICATIONS

The maximum allowable weight	5 kg
Value of division	1 g
The battery	1xCR2032

Do not allow children to use the product as a toy. Do not subject the balance to shock loads. If you do not use the balance for a long period of time, you must remove the batteries from the battery compartment. When installing the batteries, strictly observe the polarity as indicated. In a timely manner, change the batteries. Do not disassemble or repair the balance yourself.

If any problems are found, please contact an authorized service center.

ATTENTION! Do not allow children to play with plastic bags or wrapping film. The threat of suffocation! If the product has been kept for a while at a temperature below 0°C, it must be left in the room for at least 2 hours before turning it on.

AUTO POWER OFF

If the scales are not operated within 1 minute, they are automatically switched off.

OVERLOAD

When the balance is overloaded, "0-Ld" or "Err" appears on the display.

SWITCH OF UNITS OF MEASUREMENT

Using the **UNIT** button, you can change the units of measurement.

REPLACEMENT OF POWER ELEMENT

If a small battery symbol appears on the display, replace the battery.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте в медицинских, промышленных и коммерческих целях. Размещайте весы на ровной, сухой и нескользкой поверхности. Не используйте изделие в непосредственной близости от кухонной раковины.

Не перегружайте весы. Не устанавливайте изделие рядом с газовой или электрической плитой, а также другими источниками тепла. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.

Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды либо других жидкостей на корпус весов, потому что это может повлиять на точность взвешивания или привести к поломке изделия. Будьте особенно внимательны, если устройство используется

детьми или людьми с ограниченными возможностями. Не разрешайте детям использовать изделие в качестве игрушки. Не подвергайте весы ударным нагрузкам. Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека. При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.

Со временем меняйте элементы питания. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Угроза задушения!

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

РАБОТА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте отсек для батарейки на задней стороне весов. Удалите защитную пленку. Весы готовы к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Чтобы включить весы нажмите на рабочую поверхность. Через несколько секунд на дисплее загорится «0». Положите продукт на весы, на дисплее высветится вес продукта. Весы настроены на единицы измерения граммы (g). Для последовательного взвешивания ингредиентов установите на рабочую поверхность емкость. С помощью кнопки **TARE** установите на дисплее «0». Поместите в емкость первый ингредиент, сверясь с числовыми показателями на дисплее. Нажмите кнопку **TARE**, показатели обнулятся. Добавления ингредиентов возможно до максимально предельного веса 5 кг.

ЧИСТКА И УХОД

Рабочую поверхность протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Очищайте основание весов сухой мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные средства для чистки весов.

ХРАНЕНИЕ

Выполните требования раздела ЧИСТКА И УХОД. Храните весы в упаковке в горизонтальном положении. Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов. Храните весы в сухом прохладном и недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимый вес	5 кг
Цена деления	1 г
Элемент питания	1xCR2032

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если в течении 1 минуты весы не эксплуатируются, они автоматически выключаются.

ПЕРЕГРУЗКА

При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «0-Ld» или «Err».

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

При помощи кнопки **UNIT**, вы можете изменить единицы измерения.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Если на дисплее появляется небольшой символ батареи, следует заменить элемент питания.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

Виріб призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте в медичних, промислових і комерційних цілях. Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизистої поверхні. Не використовуйте виріб в безпосередній близькості від кухонної раковини. Не перевантажуйте ваги. Не ставте виріб поруч з газовою або електричною плитою, а також іншими джерелами тепла. Не піддавайте виріб дії прямих сонячних променів.

Не використовуйте і не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте попадання води або інших рідин на корпус ваг, тому що це може вплинути на точність зважування або привести до поломки виробу. Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується дітьми або людьми з

обмеженими можливостями. Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки. Не піддавайте ваги ударних навантажень. Якщо ви не будете користуватися вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягти елементи живлення з батарейного відсіку. При установці елементів живлення суворо дотримуйтесь полярності відповідно до позначення.

Своєчасно мінайте елементи живлення. Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

УВАГА! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. Загроза задухи!

Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0°C, перед включенням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.

РОБОТА

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Відкрийте відсік для батарейки на задній стороні вагів. Видаліть захисну плівку. Ваги готові до роботи.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБИ

Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню. Щоб включити ваги натисніть на робочу поверхню. Через кілька секунд на дисплей загориться «Ф». Покладіть продукт на ваги, на дисплей висвітиться вага продукту. Ваги налаштовані на одиниці вимірювання грам (g). Для послідовного зважування інгредієнтів встановіть на робочу поверхню ємність. За допомогою кнопки **TARE** встановіть на дисплей «Ф». Помістить в ємність перший інгредієнт, звіряючись з числовими показниками на дисплей. Натисніть кнопку **TARE**, показники обнулються. Додавання інгредієнтів можливо до максимально граничного ваги 5 Kg.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Робочу поверхню протріть вологою тканиною, потім витріть насуcho. Очищайте підставу вагів сухою м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення вагів.

ЗБЕРІГАННЯ

Виконайте вимоги розділу ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД. Зберігайте ваги в упаковці в горизонтальному положенні. Слідкуйте за тим, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів. Зберігайте ваги в сухому прохолодному та недоступному для дітей місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустима вага	5 кг
Ціна поділки	1 г
Елемент живлення	1xCR2032

АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

Якщо протягом 1 хвилини ваги не експлуатуються, вони автоматично вимикаються.

ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ

При перевантаженні вагів на дисплей з'являється напис «0-Ld» або «Err».

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

За допомогою кнопки **UNIT**, ви можете змінити одиниці вимірювання.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ХАРЧУВАННЯ

Якщо на дисплей з'являється невеликий символ батареї, слід замінити елемент живлення.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Wyrob jest przeznaczony tylko do użycia domowego. Nie używaj Nie używaj w celach medycznych, przemysłowych i komercyjnych. Rozmieszczać wagę na równej, suchej i nieśliskiej powierzchni. Nie używaj wyrobu w bezpośrednim sąsiedztwie ze zlewem kuchennym. Nie należy przeciągać wagi.

Nie należy stawiać wyrobu obok kuchenki gazowej lub elektrycznej oraz innych źródeł ciepła. Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Nie używaj i nie przechowuj wagi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (ponad 80%), nie dopuszczaj trafiań wody lub innych cieczy na korpus wagi, ponieważ może to wpłynąć na dokładność ważenia lub doprowadzić do uszkodzenia wyrobu.

Zachowaj szczególną uwagę, jeśli z urządzenia korzystają dzieci lub osoby niepełnosprawne. Nie pozwalaj dzieciom używać wyrobu jako zabawki. Nie należy narażać wagę na obciążenia udarowe. Jeżeli nie będziesz korzystać z wagi przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć elementy zasilające z przedziału na baterie. Przy zainstalowaniu elementów zasilających scisłe zachowaj polarność zgodnie z oznaczeniem. W porządku elementy zasilające.

Zabronione jest samodzielnie rozbierać i remontować wagę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego.

UWAGA! Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z torbami plastиковymi lub folią opakowaniową. Niebezpieczenstwo duszności!

Jeżeli wyrob przez pewny czas znajdował się przy temperaturze poniżej 0 °C, przed jego włączeniem należy pozostawić go w warunkach pokojowych w ciągu co najmniej 2 godzin.

DZIAŁANIE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIMI

Otwórz przedział na baterie na tylnej stronie wagi. Usuń folię ochronną. Waga jest gotowa do pracy.

UŻYTKOWANIE WYROBU

Ustaw wagę na twardziej równej powierzchni. Aby włączyć wagę, naciśnij na powierzchnię roboczą. Po kilku sekundach na wyświetlaczu wyświetli się zapali się „0”. Położ produkt na wagi, na wyświetlaczu wyświetci się waga produktu. Waga jest nastawiona na jednostki miary gramy (g). Dla sekuracyjnego ważenia składników ustaw na powierzchnię roboczą pojemnik. Przy pomocy przycisku **TARE** ustaw na wyświetlaczu „0”. Położ do pojemnika pierwszy składnik, sprawdzając wskaźniki liczbowe na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk **TARE**, wskaźniki zostaną zresetowane. Dodanie składników możliwe jest do maksymalnej granicy ciężaru 5 kg.

ODŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE

Jeżeli w ciągu 1 minuty waga nie jest używana, ona automatycznie odłącza się.

PRZECIAŻENIE

Przypadku przeciążenia wagi na wyświetlaczu pojawia się napis „**0-Ld**” lub „**Err**”.

PRZEŁĄCZNIK JEDNOSTEK MIARY

Przy pomocy przycisku **UNIT**, możesz zmienić jednostki miary.

WYMIANA ELEMENTU ZASILAJĄCEGO

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się nieduży symbol baterii, należy wymienić element zasilający.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

Roboczą powierzchnię przetrzymy wilgotną szmatką, następnie wytrzyj do sucha. Oczyszczaj podstawkę wagi suchą miękką szmatką. Nie używaj chemicznych lub ściernych środków do czyszczenia wagi.

PRZEOCHOWYWANIE

Spełnij wszystkie wymagania rozdział CZYSZCZENIE I OBSŁUGA. Przechowuj wagę w opakowaniu w położeniu poziomym. Pilnuj, aby podczas przechowywania na wadze nie było żadnych przedmiotów. Przechowuj wagę w suchym, chłodnym i niedostępny dla dzieci miejscu.

DANE TECHNICZNE

Ważenie maksymalne	5 kg
Wartość podziałki	1 g
Element zasilający	1xCR2032

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Priės pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite pateikiamą instrukciją. Prietaisas skirtas tik naudoti buityje. Nesirkstas naudoti medicinos srityje, pramonėje ir komerciniais tikslais.

Svarstyklės statykite ant lygaus, sauso ir neslidaus paviršiaus. Prietaiso nestatykite šalia vonios kriaulkės.

Neperkraukite svarstyklų. Prietaiso nestatykite šalia dujinės arba elektrinės viryklos, o taip pat kitų karščio šaltinių. Prietaisą saugokite nuo tiesioginių saulės spinduliuų poveikio.

Nenaudokite ir nelaikykite svarstyklų patalpose, kuriose yra didelė drėgmė (daugiau kaip 80 %), saugokite nuo vandens arba kitų skysčių patekimo ant svarstyklų korpuso, nes tai gali ištkoti svérimo tikslumą arba sugadinti prietaisą. Jeigu prietaisu naudojasi vaikai arba asmenys,

turintys ribotus gebėjimus, būkite ypač atidūs. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu kaip su žaislu.

Svarstyklės saugokite nuo smūginių apkrovų. Jeigu svarstyklėmis nenaudosite ilgesnį laikotarpį, būtina išimti maitinimo elementus iš baterijų skyriaus. Išstatydami maitinimo elementus griežtai laikykiteis ant prietaiso nurodyto elementų poliškumo. Laiku keiskite maitinimo elementus.

Draudžiama savarankiškai ardyti ir remontouti svarstyklės. Aptikę gedimą kreipkitės į įgaliojantį remonto centrą.

DĖMESIO! Neleiskite vaikams žaisti su polietileno maišeliais arba pakavimo plėvele. Užduisimo pavojus! Jeigu prietaisais kurj laiką būna žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, priej iungdamai prietaisą, palikite ji aklimatizuotis kambario sąlygose bent 2 valandas.

VEIKSMAI

ATLIEKAMI PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ

Atidarykite galinėje svarstyklų dalyje esantį baterijos skyrių. Pašalinkite apsauginę plėvelę. Svarstyklės yra paruoštos naudojimui.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Svarstyklės pastatykite ant tvirtio horizontalaus paviršiaus. Norėdami ižungti svarstyklės, paspauskite darbinį paviršių. Po kelių sekundžių ekrane bus rodomas „0“. Produktą padėkite ant svarstyklų, ekrane bus rodomas produkto svoris. Svarstyklės nustatyto matavimo vienetams – gramams (g). Nuosekliai ingredientų svérimu ant darbinio paviršiaus padėkite talpą. Naudodamai mygtuką „TARE“ (tara) ekrane svorio vertę nustatykite „0“. Atsižvelgdami į ekrane rodomą vertę, į talpą jidėkite pirmajį ingredientą. Norėdami vertę nustatyti nuliui, paspauskite mygtuką „TARE“ (tara). Išpinkite kitus ingredientus iki pasieksite maksimalaus leistino svorio vertę 5 kg.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Darbinį paviršių valykite drėgna šluoste, po to sausai nušluostykite. Svarstyklų pagrindą valykite sausu minkštu audiniu. Svarstyklų valymui nenaudokite cheminių arba abrazyvinių medžiagų.

SAUGOJIMAS

Ivykdykite visus skyrius VALYMAS IR PRIEŽIŪRA reikalavimus. Svarstyklės saugokite pakuotėje, horizontalioje padėtyje. Užtikrinkite, kad saugojimo metu ant svarstyklų nebūtų dedami jokie daiktai. Svarstyklės saugokite sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maksimalus svérimas	5 kg
Padalos	1 g
Maitinimo elementas	1xCR2032

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

Jeigu 1 minutės laikotarpiu svarstyklėmis nėra naudojamas, jos automatiškai išsijungia.

PERKROVA

Perkrovus svarstyklės, ekrane bus rodomas užrašas „0-Ld“ arba „Err“.

MATAVIMO VIENETŲ PERJUNGIKLIS

Paspaukę mygtuką „UNIT“ (matavimo vienetas), galite keisti matavimo vienetus.

MAITINIMO ELEMENTO KEITIMAS

Jeigu ekrane rodomas nedidelis baterijos simbolis, reikia pakeisti maitinimo elementą.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms izstrādājuma ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai sadzīvē. Nelietojiet mediciniskā, rūpnieciskā un komerciāla nolūkā.

Nelietojiet svarus uz līdzdenas, sausas un neslidošas virsmas. Nelietojiet izstrādājumu vīrtuvēs izlietnes tuvumā.

Nepielaujiet svaru pārlodzi. Nenelietojiet izstrādājumu pie gāzes vai elektriskās plīts, kā arī citiem siltuma avotiem. Nepakļaujiet izstrādājumu tiešu saules staru iedarbībai.

Nelietojiet un neuzglabājiet svarus telpās ar paugstīnātu mitrumu (vairāk nekā 80%), nepielaujiet ūdens vai citu šķidrumu iekļūšanu svaru korpusā, jo tas var ieteikmēt mērījumu precīzitāti vai sabojāt izstrādājumu. Esiet sevišķi uzmanīgi, ja ierīci lieto bērni vai personas

ar ipašām vajadzībām.

Neļaujiet bērniem rotātājties ar šo izstrādājumu. Nepakļaujiet svarus triecienu iedarbībai. Ja svarus nelietosiet ilgu laiku, izņemiet barošanas elementus no bateriju nodalījuma. levietojiet barošanas elementus, stingri ievērojot norādīto polaritāti. Laikus nomainiet barošanas elementus.

Aizliegts svarus izjaukt un remontēt pašu spēkiem. Ja ierīce ir bojāta, vērtēties pilnvarotā servisa centrā.

UZMANĪBU! Neļaujiet bērniem rotātājties ar polielēna maisiniem vai iepakošanas plēvi. Nosmakšanas risks! Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C, pirms ieslēgšanas vismaz divas stundas atstājiet to istabas temperatūrā.

DARBINĀŠANA

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZESA

tveriet bateriju nodalījumu svaru aizmugurē. Nonjemiet aizsargplēvi. Svari ir gatavi lietošanai.

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Nelietojiet svarus uz cietas horizontālās virsmas. Lai ieslēgtu svarus, nospiediet darba virsmu. Pēc dažām sekundēm displejā izgaismojas "0". Nelietojiet produktu uz svariem, displejā izgaismojas produkta svars. Svariem ir iestatītas mērvienības grami (g).

Lai secīgi nosvērtu sastāvdāļas, nelietojiet trauku uz darba virsmas. Ar pogu "TARE" iestatiet displejā "0". levietojiet traukā pirmo sastāvdāļu, pārbaudiet ciparu rādījumus displejā.

Nospiežot pogu "TARE", rādījumi tiek atiestatīti. Sastāvdājas var pievienot, līdz ir sasniegts maksimālais pieļaujamais svars 5 kg.

AUTOMĀTIKĀ IZSLĒGŠANA

Ja svarus nelieto vienu minūti, tie automātiski izslēdzas.

PĀRSLODZE

Ja svari ir pārslogoti, displejā tiek parādīts paziņojums "0-Ld" vai "Err".

MĒRVIENĪBU PĀRSLĒDZĒJS

Ar pogu "UNIT" varat mainīt mērvienības.

BAROŠANAS ELEMENTA NOMAIŅA

Ja displejā tiek parādīts mazs baterijas simbols, nomainiet barošanas elementu.

TIŘIŠANA UN APKOPĒ

Notiriet darba virsmu ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet. Notiriet svaru pamatni ar sausu, mikstu drānu. Svaru tiřīšanai nelietojiet ķimiskus vai abrazīvus līdzekļus.

UZGLABĀŠANA

Izpildiet norādījumus, kas ir sniegti sadalā "TIŘIŠANA UN APKOPĒ". Uzglabājiet svarus iepakojumā horizontālā stāvoklī. Uzglabāšanas laikā neko nelieciet uz svariem. Uzglabājiet svarus sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā.

TEHNISKIE RAKSTURIELUMI

Maksimālais pieļaujamais svars	5 kg
Iedāļas vērtība	1 g
Barošanas elements	1xCR2032

OHUTUSMEETMED

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda meditsiinilistel, tööstuslikega ärilistel eesmärkidel. Asetage kaal tasasele, kuivale ja mittelibedale pinnale. Ärge kasutage toodet kraanikausi vahetus läheduses.

Ärge koormake kaalu üle. Ärge paigutage toodet gaasi- või elektripiili ega muude soojalaiklate lähedusse. Ärge laske tootele mõjuda otsesel päikesekirgusel.

Ärge kasutage ega hoidke kaalu ruumides, kus on palju niiskust (üle 80%). Ärge laske veel ega muudel vedelikel sattuda kaalu korpusele, sest see võib mõjutada kaalamise täpsust või toote rikkuda. Olge eriti ettevaatlik, kui seadet kasutavad lapsed või piiratud võimeteaga.

KASUTAMINEENNE

ESMAKORDSET KASUTAMIST

A�age kaalu tagaküigel olev patareipesa. Eemaldage kaitsekile. Kaal on kasutusvalmis.

TOOTE KASUTAMINE

Asetage kaal kövale horisontaalsele pinnale. Vajutage kaalu sissellülitiseksi kaalumispinnale. Mõne sekundi möödudes kuvatakse näidikul 0. Asetage kaalutav ese kaalule. Näidikul kuvatakse eseme mass. Kaalu möötühikus on määratud grammid (g). Koostisosade järestikuseks kaalumiseks asetage kaalumispinnale nõu. Vajutage nuppu TARE, et näidikul kuvatakaks 0. Pange nõussa esimene koostisos ja vaadake näidikul kuvatavat numbrilist näitu. Vajutage nuppu TARE. Näit nullitakse. Koostisosade lisamine on võimalik kuni maksimaalse kaalutava massini 5 kg.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Puhastage kaalumispinda niiske lapiga ja seejärel pühkige pind kuivaks. Kaalu alumist osa puhastage kuiva pehme lapiga. Ärge puhastage kaalu keemiliste ega abrasiivsete vahenditega.

SÄILITAMINE

Täitke köik alajaotuse PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE juhised. Säilitage kaalu pakendis horisontaalsendis. Jälgige, et kaalul ei oleks säilitamise ajal mingeid esemeid. Säilitage kaalu kuivas, jahedas ja lastele kättesaadatus kohas.

TEHNILISED ANDMED

Maksimaalne kaalutav mass	5 kg
Jootise väärthus	1 g
Toiteelement	1xCR2032

inimesed. Ärge lubage lastel tootega mängida.

Ärge laske kaalule mõjuda löökkoormuse. Kui te ei kasuta kaalu pikemat aega, tuleb toiteelement patareipesast eemaldada. Toiteelementi paigaldamisel pidage rangelt kinni polaarsusest vastavalt tähistele.

Vahetage toiteelement välja õigeaegselt. Kaalu on keelatud ise lahti võtta ja remontida. Rikke avastamisel pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.

TÄHELEPANU! Ärge lubage lastel mängida polüetüeenkottide ega pakkekilega. Lämbumisoht! Kui toode on olnud mõnda aega temperatuuril alla 0 °C, tuleb seda enne sisselülitamist hoida vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE

Kui kaalu ei kasutata 1 minuti jooksul, lülitub see automaatselt välja.

ÜLEKOORMUSÜ

Iekoormuse korral ilmub näidikule tekst 0-Ld või Err.

MÖÖTÜHIKUTE VALIMINE

Nupu UNIT abil saate möötühikut muuta.

TOITEELEMENTI VAHETAMINE

Kui näidikule ilmub väike patarei sümbol, tuleb toiteelement välja vahetada.

CONTENT \ СОДЕРЖАНИЕ \ ЗМІСТ \ ZAWARTOŚĆ \ TURINYS \ SATURS \ SISU

COMPONENTS IDENTIFICATION \ ОПИСАНИЕ \ ОПИС \ OPIS \ APRAŠYMAS \ APRAKSTS \ KIRJELDUS	2
ENGLISH	3
РУССКИЙ	4
УКРАЇНСЬКА	5
POLSKI	6
LIETUVOS	7
LATVIJAS	8
ESTI KEEL	9



This symbol on the product and packaging means that used electrical and electronic products, as well as batteries, should not be disposed of with household waste. They need to be taken to specialized reception points. For more information on existing waste collection systems, contact your local authorities. Correct disposal will help to save valuable resources and prevent possible negative impact on human health and the state of the environment that may result from improper handling of waste.

Даний символ на изделиї та упаковці означає, що використані електрическі та електронні изделия, а також батарейки не повинні утилізуватися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Правильна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поведінки з відходами.

Даний символ на виробі та упаковці означає, що використані електричні та електронні вироби, а також батарейки не повинні утилізуватися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Надежна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поведінки з відходами.

Dany symbol na wyrobie i opakowaniu oznacza, że wykorzystane wyroby elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie należy utylizować razem z odpadami komunalnymi. Należy je zdawać w wyspecjalizowanych punktach odbiorczych. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących istniejących systemów zboru śmieci skontaktuj się z lokalnymi władzami. Prawidłowa utylizacja pozwoli zachować cenne zasoby zapobiec ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i stan środowiska, które może zainstancić w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.

Ant gaminio ir pakuočių nurodytas simbolis reiškia, kad nebenaudojamieles elektros ir elektroniniu prietaisais, taip pat baterijos, neturi būti išmetami kartu su būtinėmis atliekomis. Juos būtina pristatyti į specialius surinkimo punktus. Dėl papildomos informacijos apie esamą atliekų surinkimo sistemą kreipkitės į vietos valdžios įstaigas. Tinkamas šalinimasis padės išsaugoti brangius resursus ir išvengti neigiamos įtakos žmonių sveikatai ar aplinkai, kuri gali kilti dėl netinkamai atliekamų veiksmų su atliekomis.

Sis simbols uz liecēs un iepakojuma nozīmē, ka nedēļgās elektriskās un elektroniskās ierīces, kā arī baterijas nedrīkst utilizēt kopā ar sadzives atkritumiem. Tās ir jānodod īpašos plenēmāšanas punktos. Lai iegūtu papildu informāciju par spēkā esošo atkritumu savākšanas kārtību, vērsties pie vietējām varas orgāniem. Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt nozīmīgus resursus un novērst cilvēku veselībai un apkārtējās vides stāvoklim potenciālu negatīvu ietekmi, kas var rasties nepareizas rīkošanas ar atkritumiem dēļ.

Antud sümöbil seadmel ja pakendil tähenadab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, samuti patareisid ei tohi utiliseerida koos olmejätkidega. Need tuleb üle anda spetsialiseeritud kogumispunktidesse. Taiedava infotümsa saamiseks olemasolevate jäätmetekogumisseüsteemide kohta pöörduge kohalike võimorganite poolle. Õigesti utiliseerimine aitab säilitada väärtsuslike ressurssse ja hoida ära ära võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja ümbritseva keskkonna seisukorrale, millesid võivad tekkida jäätmete valesti käitmise tagajärjel.